



Wyrażanie niepewności pomiaru



Andrzej Kubiaczyk
Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

Warszawa, 2011





Informacje wstępne

Każdy pomiar wielkości fizycznej dokonywany jest ze skończoną dokładnością, co oznacza, że wynik tego pomiaru dokonywany jest z **niepewnością pomiarową**. Fakt ten związany jest nie tylko z niedoskonałością działań człowieka, lecz także z niedoskonałością wykonania przyrządów pomiarowych, przypadkowym stanem materii w chwili dokonywania pomiaru, wpływem procesu pomiarowego na wielkość mierzona oraz przybliżonym charakterem modeli rzeczywistości opisywanych w postaci praw fizyki. Zasady obliczania i szacowania niepewności pomiarowych, a także oceny wyników pomiarów zawarte są w normie opublikowanej w 1995 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Wersja polska wydana w roku 1999 przez Główny Urząd Miar nosi nazwę „*Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik*”. Stanowi ona podstawę opracowania instrukcji określania niepewności pomiarów wykorzystywanej w Laboratorium Fizyki.



Najważniejsze elementy obowiązujących norm

- Rozróżnienie między „*niepewnością pomiarów*” a „*błędami*” w potocznym tego słowa znaczeniu
- Przyjęcie jednolitej terminologii
- Konsekwentne stosowanie metod statystycznych
- Podział składników niepewności na dwie kategorie zależne od sposobów obliczania ich wartości (typ A i typ B)
- Dokładny opis metod określania niepewności pomiarów
- Określenie konwencji zapisu wyników i niepewności pomiarów
- **Cel:** możliwość jednoznacznej interpretacji wyników pomiarów wykonywanych w różnych miejscach i w różnym czasie na całym świecie



Źródła niepewności

- Niepewności związane z niepełną definicją wielkości mierzonej
- Niepewności związane z wykonywaniem pomiarów:
 - niedoskonały układ pomiaru wielkości mierzonej
 - niereprezentatywne pomiary
 - niepełna znajomość oddziaływań otoczenia na pomiar
 - błędy obserwatora w odczytywaniu wskazań przyrządów
 - przybliżenia i założenia upraszczające tkwiące w metodzie i procedurze pomiarowej
 - zmiany kolejnych wyników pomiarów wielkości mierzonej w pozornie identycznych warunkach
- Niepewności związane z przyrządami pomiarowymi:
 - skończona zdolność rozdzielcza przyrządów
 - niedokładne wartości przypisane wzorcom i materiałom odniesienia



Rodzaje pomiarów

- **Pomiar bezpośredni** – wielkość mierzona porównuje się ze wzorcem lub pomiar wykonywany przy użyciu jednego przyrządu
 - Seria pomiarowa
 - Błąd „gruby”
- **Pomiar pośredni** – na podstawie pomiarów bezpośrednich jednej lub kilku wielkości fizycznych oblicza się wielkość od nich zależną (na podstawie znanej zależności funkcyjnej)

Główne pojęcia (1)

- **Niepewność pomiaru (*uncertainty*)** – parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.
 - niepewność = wątpliwość
 - niepewność + przymiotnik = miara ilościowa tego pojęcia
- **Niepewność standardowa (*standard uncertainty*) $u(x)$** – niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego (estymator wariancji) (na przykład odchylenie standardowe średniej).

Zapis: u , $u(x)$ lub $u(\text{nazwa})$.
 u nie jest funkcją, tylko liczbą!

● ● ● | Główne pojęcia (2)

- **Obliczanie niepewności standardowej - metoda typu A (*type A evaluation of uncertainty*)** – metoda obliczania niepewności pomiaru na drodze analizy statystycznej serii wyników pomiarów.
- Wynik pomiaru: wartość średnia
$$x \equiv \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$
 - Założenia:
 - prawdopodobieństwo występowania wyników mniejszych i większych od średniej jednakowe
 - im większe odchylenie od średniej, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia pomiaru
 - Wynik: Im większa liczba pomiarów, tym bardziej wykres rozrzutu pomiarów podobny jest do **rozkładu Gaussa (rozkład gęstości prawdopodobieństwa)**.
- Przykłady: obliczanie odchylenia standardowego średniej dla serii niezależnych obserwacji albo użycie najmniejszej sumy kwadratów w celu dopasowania krzywej do danych i obliczenie parametrów krzywej oraz ich niepewności standardowych.

Rozkład Gaussa


$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\mu-x)^2}{2\sigma^2}\right)$$

μ – wartość oczekiwana
 σ – odchylenie standardowe

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$$

$$\int_{-\sigma}^{+\sigma} \varphi(x) dx = 0,683$$
$$\int_{-3\sigma}^{+3\sigma} \varphi(x) dx = 0,997$$
$$\int_{-2\sigma}^{+2\sigma} \varphi(x) dx = 0,954$$

Rozkład Gaussa dla skończonej liczby pomiarów: wartością oczekiwaną jest średnia arytmetyczna, a odchyleniem standardowym odchylenie standardowe wartości średniej.



Niepewność standardowa obliczana metodą typu A jest równa odchyleniu standardowemu średniej

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Główne pojęcia (3)

- **Obliczanie niepewności standardowej - metoda typu B (*type B evaluation of uncertainty*)** – metoda obliczania niepewności pomiaru sposobami *innymi* niż analiza statystyczna serii pomiarowej, czyli na drodze innej niż metoda typu A. Oparta jest zwykle oparta o naukowy osąd eksperymentatora biorącego pod uwagę wszystkie dostępne informacje (wiedza o przyrządach, badanym materiale, itp.)

- Założenie: prawdopodobieństwo uzyskania wyniku mieszczącego się w przedziale wyznaczonym przez wynik i niepewność wzorcowania jest stałe – rozkład jednostajny

- niepewność wzorcowania Δx

- niepewność eksperymentatora Δx_e

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$$

- Prawo propagacji niepewności

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \frac{(\Delta x)^2}{3} + \frac{(\Delta x_e)^2}{3}}$$

Rozkład jednostajny


- Gęstość prawdopodobieństwa w przedziale od a do b jest stała i różna od zera, a poza nim równa zero
- Funkcja rozkładu gęstości prawdopodobieństwa dla rozkładu jednostajnego:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad -\sigma\sqrt{3} \leq x - \mu \leq \sigma\sqrt{3}$$

$$f(x) = 0 \quad \text{dla pozostałych } x$$

- Wartość oczekiwana: $\mu = \frac{a+b}{2}$

- Wariancja: $\sigma = \frac{(b-a)^2}{12}$



Niepewność standardowa obliczana metodą typu B jest równa odchyleniu standardowemu

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$$

- **Złożona niepewność standardowa (*combined standard uncertainty*) $u_c(x)$** – niepewność standardowa wyniku pomiaru określana, gdy wynik ten jest otrzymywany ze zmierzonych bezpośrednio innych wielkości (niepewność pomiarów pośrednich obliczana z prawa przenoszenia niepewności pomiaru).
 - Pomiar o wielkościach wejściowych skorelowanych
 - Pomiar o wielkościach wejściowych nieskorelowanych

- **Niepewność rozszerzona (*expanded uncertainty*) $U(x)$ lub $U_c(x)$** – wielkość określająca przedział wokół wyniku pomiaru, od którego oczekuje się, że obejmuje przeważającą część wyników (wartości, które w uzasadniony sposób można przypisać wielkości mierzonej).
 - Niepewność standardowa $u(x)$ wyznacza przedział znalezienia wartości prawdziwej
 - Niepewność typu A: prawdopodobieństwo 68%
 - Niepewność typu B: prawdopodobieństwo 58%
 - Cel wprowadzenia niepewności rozszerzonej:
 - Porównywanie wyników uzyskanych w różnych laboratoriach
 - Porównanie z wartością tablicową lub teoretyczną
 - Do celów komercyjnych
 - Do ustalania norm przemysłowych, zdrowotnych, bezpieczeństwa

Główne pojęcia (6)

- **Współczynnik rozszerzenia (*coverage factor*) k** – współczynnik liczbowy, mnożnik niepewności standardowej, stosowany w celu uzyskania niepewności rozszerzonej.
 k zawiera się w granicach od 2 do 3.
Dla większości zastosowań, w tym w praktyce laboratoryjnej, zaleca się przyjęcie wartości $k = 2$.
 - Niepewność rozszerzona $U(x)$ wyznacza przedział znalezienia wartości prawdziwej
 - Niepewność typu A: prawdopodobieństwo 95%
 - Niepewność typu B: prawdopodobieństwo bliskie 100%

$$U(x) = k \cdot u(x)$$

Obliczanie niepewności standardowej typu B (1)



Zakres pomiarowy – największa wartość jaką może zmierzyć przyrząd pomiarowy przy określonym ustawieniu pokrętki (klawisza, przycisku,...) wyboru zakresu.

Klasa przyrządu dokładność z jaką przyrząd pomiarowy przekształca sygnał pomiarowy na wskazanie odczytywane przez obserwatora. Klasa przyrządu jest podawana przez producenta w procentach **zakresu pomiarowego**.

Niepewność wzorcowania:

$$\Delta x = \frac{\textit{klasa} \cdot \textit{zakres}}{100}$$

Niepewność obserwatora:


$$\Delta x_e = \frac{\textit{zakres}}{\textit{liczba dzialek}}$$

Obliczanie niepewności standardowej typu B (2)

■ Niepewność pomiaru dla mierników elektronicznych (cyfrowych):

- x – wielkość mierzona
- z – zakres pomiarowy
- c_1, c_2 – współczynniki dla danego przyrządu

$$\Delta x = c_1 x + c_2 z$$



Wybór funkcji

Zakres pomiarowy

Pomiary bezpośrednie

- Obliczanie niepewności typu A
 - Wynik pomiaru – średnia arytmetyczna
 - Niepewność standardowa – odchylenie standardowe wielkości średniej
- Obliczanie niepewności typu B
 - Niepewność wzorcowania Δx
 - Niepewność eksperymentatora Δx_e
- Składanie niepewności (prawo propagacji niepewności)

$$x \equiv \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$$

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \frac{(\Delta x)^2}{3} + \frac{(\Delta x_e)^2}{3}}$$

Pomiary pośrednie

- Wykonać pomiary k wielkości mierzonych bezpośrednio
- Wyznaczyć wartości średnie wielkości mierzonych bezpośrednio i niepewności standardowe (mogą być obliczane metodą typu A i typu B)
- Obliczyć wynik pomiaru
- Obliczyć niepewność złożoną
- Przykład: dla **dwóch** zmiennych (często spotykany przypadek w laboratorium)

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

$$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k$$

$$u(x_1), u(x_2), \dots, u(x_k)$$

$$\bar{z} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k)$$

$$u_c(z) = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left(\frac{\partial f(x_j)}{\partial x_j} \right)^2 u^2(x_j)}$$

$$u_c(z) = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)^2 u^2(x) + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 u^2(y)}$$

Zapis wyników pomiaru

- **Maksymalnie 2 cyfry znaczące**
- **Zaokrąglanie zgodnie z zasadami matematyki**
 - **Niepewność standardowa**
 $t = 21,364 \text{ s}, u(t) = 0,023 \text{ s}$
 $t = 21,364(23) \text{ s},$ **sposób zalecany**
 $t = 21,364(0,023) \text{ s}$
 - **Niepewność rozszerzona**
 $t = 21,364 \text{ s}, U(t) = 0,046 \text{ s} (k = 2) n = 11$
 $t = (21,364 \pm 0,046) \text{ s.}$ **sposób zalecany**

Przykłady prawidłowego zapisu wyniku pomiaru

Wynik pomiarów i obliczeń

$$a = 321,735 \text{ m/s}; u(a) = 0,24678 \text{ m/s}$$

$$b = 321785 \text{ m}; u(b) = 1330 \text{ m}$$

$$C = 0,0002210045 \text{ F}; u_c(C) = 0,00000056 \text{ F}$$

$$T = 373,4213 \text{ K}; u(T) = 2,3456 \text{ K}$$

Prawidłowy zapis

$$a = 321,74 \text{ m/s}; u(a) = 0,25 \text{ m/s}$$

$$a = 321,74(0,25) \text{ m/s}$$

$$a = 321,74(25) \text{ m/s}$$

$$b = 321800 \text{ m}; u(b) = 1300 \text{ m}$$

$$b = 321800(1300) \text{ m}$$

$$b = 321,8(1,3) \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$b = 321,8(1,3) \text{ km}$$

$$C = 0,00022100 \text{ F}; u_c(C) = 0,00000056 \text{ F}$$

$$C = 221,00(0,56) \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$C = 221,00(56) \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$C = 221,00(56) \mu\text{F}$$

$$T = 373,4 \text{ K}; u(T) = 2,3 \text{ K}$$

$$T = 373,4(2,3) \text{ K}$$

$$U(T) = 4,7 \text{ K}$$

$$T = (373,4 \pm 4,7) \text{ K}$$

Metoda najmniejszych kwadratów (1)

- **Cel:** weryfikacja, czy wielkości zmierzone zależą od siebie w sposób opisany teoretycznie
- **Założenie:** każdą zależność fizyczną można sprowadzić do zależności liniowej $y = a + b x$
- **Metoda:** najmniejszych kwadratów – znalezienie prostej, dla której suma kwadratów odległości punktów pomiarowych od tej prostej jest najmniejsza, czyli mówiąc potocznie leżącej „najbliżej” punktów pomiarowych
- **Wyniki obliczeń:** a , b oraz **niepewność $u(a)$** i **niepewność $u(b)$** (niepewności standardowe obliczane metodą typ A wartości a i b)

Metoda najmniejszych kwadratów (2)

$$y = ax + b$$


$$\tilde{x}_i = x_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{a} = \frac{\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i y_i}{\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2} \quad \bar{b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \frac{\bar{a}}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\tilde{d}_i = y_i - \bar{a} \tilde{x}_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$s_{\bar{a}} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \frac{\sum_{i=1}^n \tilde{d}_i^2}{\sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2}} \quad s_{\bar{b}} = s_{\bar{a}} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i^2 + \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right)^2}$$

Metoda najmniejszych kwadratów (3)





Weryfikacja hipotezy liniowości

- Metoda najmniejszych kwadratów
 - Współczynnik korelacji bliski 1 (niewielka użyteczność)
- Wykres funkcji
 - Prosta powinna przeciąć co najmniej 2/3 odcinków niepewności punktów pomiarowych
- Testy statystyczne
 - Test χ^2 (chi-kwadrat)

Test χ^2

■ Zmienna testowa χ^2

- Definicja
- Waga statystyczna
- Przypadek dla funkcji liniowej

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - y(x_i))^2$$

$$w_i = [u(y_i)]^{-2}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - B(x_i) - A)^2$$

■ Poziom istotności α – prawdopodobieństwo odrzucenia założonej hipotezy

- Liczba z zakresu od 1 do 0
- Wybór zależy od obserwatora (zazwyczaj przyjmuje się wartość 0,05)
- Zależność od liczby stopni swobody (liczba pomiarów odjąć liczbę wyznaczanych parametrów)

■ Wartość krytyczna $\chi^2_{\text{krytyczna}}$ (odczytana z tabeli)

■ Porównanie wartości krytycznej i doświadczalnej

- $\chi^2 \leq \chi^2_{\text{krytyczna}}$ - brak podstaw do odrzucenia hipotezy
- $\chi^2 > \chi^2_{\text{krytyczna}}$ - odrzucić hipotezę o liniowej zależności

Test χ^2 w programie Origin

- - *Equation* (równanie) – funkcja, którą dopasowano do zbioru danych. W przykładzie jest to równanie liniowe $y = a + b \cdot x$.
- - *Weight* (waga) – sposób obliczania wagi statystycznej pomiaru. *Instrumental* oznacza, że waga w_i obliczana jest jako kwadrat odwrotności niepewności pomiaru y_i (wielkość pobierana z kolumny niepewności wielkości Y).
- - *Residual Sum of Squares* – jest to wartość funkcji χ^2 (aby ta wartość została wyświetlona w tabelce z wynikami, konieczne jest zaznaczenie opcji *Residual Sum of Square* w *Quantities to Compute > Fit statistics* w oknie parametrów dopasowania liniowego (*Fit Linear*)).
- - *Adj. R-Square* (normowany współczynnik determinacji) – podstawowa miara dopasowania modelu. Im bliższy jedności, tym dopasowanie do modelu bliższe.
- - *Value* (wartość) i *Standard Error* (niepewność standardowa) dla wielkości a i b .
- - *Intercept* (wyraz wolny a) i *Slope* (współczynnik kierunkowy b).

